

Til
Carsten Thomsen
Projektleder, Ingeniør

TEKNIK OG MILJØ
Vejanlæg og Bydesign
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Udtalelse ved. cykelsti syd om udstykning Parcellforening nr. 9, Nymarks Allé 2 – 60,
8320 Mårslet.

Mårslet d. 23. februar 2021

Parcellforeningen udtrykker en forståelse for etablering af et overordnet net af stiforbindelser i Mårslet og er glade for, at den viste placering syd for vor udstykning er placeret i en acceptabel afstand fra ejerboligerne stødende op til stien. Vi forventer, at de forventede lygtestandere placeres, så lyset vender væk fra vore huse og haver.

Det er et ønske, at der i forbindelse med stiovergangen ved Tandervej laves en forhøjning af kørebanen ved helleanlægget, så hastigheden på Tandervej nedsættes. Der er lignende foranstaltninger på Tandervej ved den gamle busendestation og ved overgangen ved Giberåen ved krydset Tandervej/Obstrupvej. Forhøjningen vil samtidig mindske behovet for unødvendig acceleration fra rundkørslen Tandervej/Nymarks Allé mod Tander og fra sydsiden mod Mårslet.

Parcellforeningen vil gerne bede Forvaltningen om at sikre en tilstrækkelig dræning ved cykelstien i hele dens længde op til vores parcellforening og i særlig grad, hvor cykelstien etableres i det sydvestligste hjørne. Vi forventer, at der i forbindelse med etablering af både sti og helleanlæg samt rundkørslen ved BBV/ Tandervej vil kunne skabes større vandmængder i området. Der bør etableres afledningsgrøfter langs sti og vej, og I bedes være opmærksom på, at der ved etablering af et forhøjet helleanlæg ikke skal kunne samle sig store vandpytter op til forhøjningerne. Vand skal kunne løbe derfra.

Pfv

Thorkild Tosti Clausen(formand)

Nymarks Allé 42

8320 Mårslet